

ev. č. zmluvy kupujúceho: 83 /2021

Kúpna zmluva

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR (ďalej iba „zmluva“)

1. Zmluvné strany

Predávajúci: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo : Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Zastúpený : Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
Kontaktná osoba: Ing. Peter Fedorko, vedúci oddelenia dopravy
IČO : 36 252 484
DIČ : 2020172264
IČ DPH : SK2020172264
Bank. spojenie : VÚB, a.s.,
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, Vložka číslo:10263/T (ďalej iba „predávajúci“)

a
Kupujúci : Mgr. Mária Schwarzová
Trvale bytom :
Dátum narodenia :
(ďalej iba „kupujúci“) ko „zmluvné strany“

2. Predmet zmluvy

2.1. Predávajúci je výlučným vlastníkom strojov motorového vozidla:

KIA cee`d

Rok výroby:	2008
VIN:	U5YFF24128L066732
Evidenčné číslo vozidla:	PN 720 BO
Zdvihový objem:	1 396 cm ³
Orientačný počet najazdených kilometrov:	196832 km
Druh Paliva:	BA 95 B
Farba:	modrá metalíza
Kúpna cena bez DPH určená znalcom:	560,83 €
Technický stav:	celkové opotrebenie, problém s emisnou kontrolou a emisiami, stav vozidla adekvátny veku a počtu najazdených km, poškodenie karosérie

3. Termín, miesto a spôsob dodania

- 3.1. Miestom dodania predmetu kúpy je sídlo predávajúceho, v ktorom si kupujúci predmet zmluvy prevezme. Presný termín prevzatia predmetu kúpy si kupujúci s predávajúcim vzájomne dohodnú, pričom kupujúci súčasne oznámi predávajúcemu osobu, ktorá predmet kúpy v dohodnutom termíne v mene kupujúceho prevezme.
- 3.2. Predávajúci poveruje na odovzdanie predmetu kúpy kontaktnú osobu Ing. Petra Fedorka, vedúceho oddelenia dopravy, tel.: 033/5966174, mob.: 0905.604 239.
- 3.3. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať predmet kúpy kupujúcemu okamihom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy, v ktorom sa uvedie špecifikácia predmetu kúpy a dátum a čas jeho prevzatia, pričom za predávajúceho ho podpisuje kontaktná osoba podľa čl. 3 ods. 3.2. zmluvy. Podpísaním protokolu kupujúci preberá predmet kúpya súčasne na neho prechádza nebezpečenstvo škody.
- 3.4. Spolu s predmetom kúpy odovzdá predávajúci kupujúcemu aj listiny vzťahujúce sa na predmet kúpy, ktoré sú potrebné pre jeho riadne užívanie alebo prihlásenie na príslušnom dopravnom inšpektoráte.

4. Kúpna cena

- 4.1. Kúpna cena za dodaný predmet kúpy v rozsahu podľa článku 2 zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Kúpna cena bez DPH:	560,83 €
DPH 20 % :	112,17 €
Kúpna cena celkom s DPH :	673,00 €

Slovom: šesťstosedemdesiatttri Eur, nula centov s DPH

- 4.2. Ku kúpnej cene je pripočítaná DPH podľa právnych predpisov účinných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
- 4.3. Kúpna cena za predmet kúpy je dohodnutá ako cena konečná a nemenná. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady zmluvných strán v súvislosti odovzdaním a prevzatím predmetu kúpy. Kúpna cena bola dohodnutá na základe znaleckého posudku č. 9/2021 vyhotoveného znalcom z odboru cestnej dopravy Ing. Vojtechom SVETLÍKOM, 922 01 OSTROV č. 199 zo dňa 26.02.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako jej Príloha č. 1.

5. Platobné podmienky a odstúpenie od zmluvy

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena podľa čl. 4 zmluvy je splatná do 30.04.2021.
- 5.2. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú pripísaním peňažnej sumy na účet predávajúceho, ktorý je vedený v peňažnom ústave špecifikovanom v čl. 1 zmluvy.
- 5.3. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny podľa čl. 4 zmluvy, má predávajúci, popri nároku na náhradu spôsobenej škody, nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny bez DPH za každý začatý deň omeškania. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny v trvaní viac ako 60 dní je predávajúci oprávnený od zmluvy písomne odstúpiť.
- 5.4. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť písomné, musí v ňom byť uvedený dôvod

odstúpenia a musí byť doručené druhej strane. Doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane zmluva zaniká s účinkom *ex nunc*. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka prípadného nároku predávajúceho na náhradu škody alebo nároku na zmluvné alebo zákonné sankcie, vzniknuté porušením povinností dohodnutých zmluvou zo strany kupujúceho.

- 5.5. Oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené aj v prípade, že sa zásielka zasielaná zmluvnej strane na adresu sídla vráti naspäť s reláciou poštového podniku „Adresát neznámy“ alebo ak zásielka nebude prevzatá v odbernej lehote, prípadne ju zmluvná strana odmietne prevziať. V tomto prípade sa zásielka považuje za doručenú na 3. kalendárny deň od vrátenia zásielky poštovým podnikom. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorej zmluvnej strany.

6. Záverečné ustanovenia

- 6.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom uhradenia kúpnej ceny podľa čl. 4 zmluvy. Zmluvné strany potvrdzujú, že kupujúci protokolárne predmet kúpy prevzal dňa 12.04.2021.
- 6.2. Na právne vzťahy osobitne neupravené zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. *Obchodný zákonník* v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území SR.
- 6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k dohode je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa vo veci rozhodnutia sporu na príslušný súd.
- 6.4. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 6.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 2 jej rovnopisy.
- 6.6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

V Piešťanoch dňa: 12. 4. 2021

V Piešťanoch dňa: 12. 4. 2021


Za predávajúceho:

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

.....
Ing. V
preds

.....
Ivan Š
podpre

Za kupujúceho:



3. Záver

Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu vozidla KIA Ceed, ev.č. PN720BO.

Odpovede na zadanú úlohu:

Všeobecná hodnota vozidla **Kia Cee'd 1.4 CVVT EX, E.Č. PN720BO**, výrobné číslo vozidla **U5YFF24128L074883** predstavuje ku dňu **15.2.2021** čiastku bez DPH **560,83 €**


Slovom: **päťstošesťdesiat 83/100 eur**





Všeobecná hodnota vozidla **Kia Cee'd 1.4 CVVT EX, E.Č. PN720BO**, výrobné číslo vozidla **U5YFF24128L074883** predstavuje ku dňu **15.2.2021** čiastku vrátane 20.00% DPH **673,00 €**

Slovom: **šesťstosedemdesiattri eur**

Znalecký posudok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. a v súlade s vyhláškami č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a č. 605/2008, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z.z. pomocou programového vybavenia AutoTax. Všetky výpočty sú vykonané s presnosťou na osem desatinných miest. Výsledky výpočtov sú zaokrúhlené s presnosťou na 1€.

OSTROV dňa 26.2.2021



[illegible]

PROTOKOL			
K 104 049 o kontrole technického stavu část B – emisná kontrola			
Průběh kontroly	004 000 020 000 20 000000	Průběh	004 000 020 000 20 000000
Číslo kontrolního listu	004 000 020 000 20 000000	Číslo kontrolního listu	004 000 020 000 20 000000
Číslo kontrolního listu	004 000 020 000 20 000000	Číslo kontrolního listu	004 000 020 000 20 000000
Číslo kontrolního listu	004 000 020 000 20 000000	Číslo kontrolního listu	004 000 020 000 20 000000
Číslo kontrolního listu	004 000 020 000 20 000000	Číslo kontrolního listu	004 000 020 000 20 000000

9/2021

1	15000 H 15 97 H / MIE	
2	15000 H 15 97 H / MIE	
3	15000 H 15 97 H / MIE	
4	15000 H 15 97 H / MIE	
5	15000 H 15 97 H / MIE	
6	15000 H 15 97 H / MIE	
7	15000 H 15 97 H / MIE	
8	15000 H 15 97 H / MIE	
9	15000 H 15 97 H / MIE	
10	15000 H 15 97 H / MIE	
11	15000 H 15 97 H / MIE	
12	15000 H 15 97 H / MIE	
13	15000 H 15 97 H / MIE	
14	15000 H 15 97 H / MIE	
15	15000 H 15 97 H / MIE	
16	15000 H 15 97 H / MIE	
17	15000 H 15 97 H / MIE	
18	15000 H 15 97 H / MIE	
19	15000 H 15 97 H / MIE	
20	15000 H 15 97 H / MIE	
21	15000 H 15 97 H / MIE	
22	15000 H 15 97 H / MIE	
23	15000 H 15 97 H / MIE	
24	15000 H 15 97 H / MIE	
25	15000 H 15 97 H / MIE	
26	15000 H 15 97 H / MIE	
27	15000 H 15 97 H / MIE	
28	15000 H 15 97 H / MIE	
29	15000 H 15 97 H / MIE	
30	15000 H 15 97 H / MIE	
31	15000 H 15 97 H / MIE	
32	15000 H 15 97 H / MIE	
33	15000 H 15 97 H / MIE	
34	15000 H 15 97 H / MIE	
35	15000 H 15 97 H / MIE	
36	15000 H 15 97 H / MIE	
37	15000 H 15 97 H / MIE	
38	15000 H 15 97 H / MIE	
39	15000 H 15 97 H / MIE	
40	15000 H 15 97 H / MIE	
41	15000 H 15 97 H / MIE	
42	15000 H 15 97 H / MIE	
43	15000 H 15 97 H / MIE	
44	15000 H 15 97 H / MIE	
45	15000 H 15 97 H / MIE	
46	15000 H 15 97 H / MIE	
47	15000 H 15 97 H / MIE	
48	15000 H 15 97 H / MIE	
49	15000 H 15 97 H / MIE	
50	15000 H 15 97 H / MIE	
51	15000 H 15 97 H / MIE	
52	15000 H 15 97 H / MIE	
53	15000 H 15 97 H / MIE	
54	15000 H 15 97 H / MIE	
55	15000 H 15 97 H / MIE	
56	15000 H 15 97 H / MIE	
57	15000 H 15 97 H / MIE	
58	15000 H 15 97 H / MIE	
59	15000 H 15 97 H / MIE	
60	15000 H 15 97 H / MIE	
61	15000 H 15 97 H / MIE	
62	15000 H 15 97 H / MIE	
63	15000 H 15 97 H / MIE	
64	15000 H 15 97 H / MIE	
65	15000 H 15 97 H / MIE	
66	15000 H 15 97 H / MIE	
67	15000 H 15 97 H / MIE	
68	15000 H 15 97 H / MIE	
69	15000 H 15 97 H / MIE	
70	15000 H 15 97 H / MIE	
71	15000 H 15 97 H / MIE	
72	15000 H 15 97 H / MIE	
73	15000 H 15 97 H / MIE	
74	15000 H 15 97 H / MIE	
75	15000 H 15 97 H / MIE	
76	15000 H 15 97 H / MIE	
77	15000 H 15 97 H / MIE	
78	15000 H 15 97 H / MIE	
79	15000 H 15 97 H / MIE	
80	15000 H 15 97 H / MIE	
81	15000 H 15 97 H / MIE	
82	15000 H 15 97 H / MIE	
83	15000 H 15 97 H / MIE	
84	15000 H 15 97 H / MIE	
85	15000 H 15 97 H / MIE	
86	15000 H 15 97 H / MIE	
87	15000 H 15 97 H / MIE	
88	15000 H 15 97 H / MIE	
89	15000 H 15 97 H / MIE	
90	15000 H 15 97 H / MIE	
91	15000 H 15 97 H / MIE	
92	15000 H 15 97 H / MIE	
93	15000 H 15 97 H / MIE	
94	15000 H 15 97 H / MIE	
95	15000 H 15 97 H / MIE	
96	15000 H 15 97 H / MIE	
97	15000 H 15 97 H / MIE	
98	15000 H 15 97	

Príloha č.3

Nový projekt | Manager | Uložiť projekt | Uložiť projekt ako... | Pridaj vozidlo | Pridaj stroj | Pridaj posudok z aktuálneho projektu

Databáza osobných vozidiel

Výrobca: KIA | Model: Cee'd | Model (podrobnejší výber): všetky

Rok výroby: 2008 | Objem motora: 1396 cm³ | Výkon motora: | Druh motora: benzín

Vyhľadávanie podľa VIN: | Umiestnenie VIN na vozidle

Typ	Karoséria	Obsah motora	Výkon motora	Druh motora	Model	Výroba od	Výroba do
Cee'd SW 1.4 CVT 16V LX	kombi	1396 cm ³	80 kW	benzín	2007	08/2007	12/2010
Cee'd SW 1.4 CVT 16V EX	kombi	1396 cm ³	80 kW	benzín	2007	08/2007	12/2010
Cee'd 1.4 CVT LX	Hatchback	1396 cm ³	77.19999694824; benzín	benzín	2006	12/2006	12/2010
Pro Cee'd 1.4 CVT LX	Hatchback	1396 cm ³	77 kW	benzín	2007	12/2007	12/2010
Pro Cee'd 1.4 CVT EX	Hatchback	1396 cm ³	77 kW	benzín	2007	12/2007	12/2010

Standardná výbava

ABS s modelovačom brzdného tlaku EBD, Aktívne opierky hláv predných sedadiel, Alarm, Bočné airbagy predných sedadiel, Centrálna zamykanie, Delené / sklopné zadné sedadlá 60:40, Detské postky zámkov dverí, Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania, Dojazdové rezervné koleso, Dvojité dno batožinového priestoru s odkladacím priestorom, Elektrické otváranie predných okien s ochranou proti privretiu, Elektrické otváranie zadných okien (s ochranou proti privretiu), Elektricky ovládané / vyhrievané spätné zrkadlá, Hlavové airbagy, IN-KEY imobilizér, Klimatizácia - manuálna, Kotúčové brzdy na všetkých kolesách, Kozmetické zrkadlo na sčnej clone vodiča/spolujazdca, kožou potiahnutý volant a hlavica radicej páky, Osvetlenie batožinového priestoru, Otáčkomer, digitálne hodiny, ukazovateľ vonkajšej teploty, Palubný počítač, Posilňovač riadenia, potahy sedadiel - látka, Predná Laktová opierka s odkladacím priestorom, Predné airbagy (airbag spolujazdca vypínateľný), Predné svetlomety do hmly, Protichráňkové predpínače bezpečnostných pásov, Rádio CD, MP3 s ovládaním pri volante 6 repro. USB a AUX pripojenie, Sieť v batožinovom priestore, Signalizácia otvorených dverí a rozsvietených svetiel, Stierač a ostrekovač zadného okna, Svetlomety s funkciou 'Escort' (zhasňanie svetlomety s oneskorením), Tónované izotermické skla, Tretie brzďové svetlo, ukazovateľ vonkajšej teploty, vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí vo farbe karosérie, výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s bedrovou opierkou, výškovo / pozdĺžne nastaviteľný volant,

☒ Začínat

Standardná výbava | Doplatková výbava

☒ OK ☒ Storno | Cena: Obdobie: 12/2006 - 01/2009 | 16 753,00 €

AutoTax

Príloha č.4

Vzorka č.1

**Kia 1,4**

04/2009, 149 499 km

60 kW (109 PS)

Malý vůz, Benzín, Manuální

Barva exteriéru: Černá, Počet dveří: 4/5

Klíčové slovo: Malý vůz, Benzín, Manuální

Klíčové slovo: Malý vůz, Benzín, Manuální



★★★★★ (11)

47198 Duisburg, Dealer

2 700 € (brutto)

69 533 Kč (brutto)

Vzorka č.2

**Kia cee'd / Ceed 1.4 CVVT LX Basis**

02/2009, 172 000 km

60 kW (109 PS)

Limuzína, Benzín, Manuální

Barva exteriéru: Černá, Počet dveří: 4/5

Klíčové slovo: Malý vůz, Benzín, Manuální

Klíčové slovo: Malý vůz, Benzín, Manuální



★★★★★ (1)

47608 Geldern, Dealer

2 800 € (brutto)

72 108 Kč (brutto)

Vzorka č.3

**Kia cee'd / Ceed 1.4 CVVT Spirit - 1.HAND / KLIMA**

03/2009, 175 400 km

60 kW (109 PS)

Limuzína, Benzín, Manuální

Barva exteriéru: Šedá, Počet dveří: 4/5

Klíčové slovo: Malý vůz, Benzín, Manuální

Klíčové slovo: Malý vůz, Benzín, Manuální



★★★★★ (62)

63332 Bornheim, Dealer

2 990 € (brutto)

77 001 Kč (brutto)

Vzorka č.4

**Kia Ceed 1.4 CVVT EX*1. HAND*KLIMA***

11/2008, 128 000 km

60 kW (109 PS)

Limuzína, Benzín, Manuální

Počet dveří: 4/5

Klíčové slovo: Malý vůz, Benzín, Manuální

Klíčové slovo: Malý vůz, Benzín, Manuální



★★★★★ (14)

8226 Salzgitter, Dealer

2 990 € (brutto)

77 001 Kč (brutto)

5. Znalecká doložka

Znalecký posudok / znalecký úkon som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore cestná doprava a odvetvie technický stav cestných vozidiel, nehody v cestnej doprave, odhad hodnoty cestných vozidiel, pod evidenčným číslom znalca 913269 .

Znalecký posudok/znalecký úkon je zapísaný v denníku pod číslom 09 - 2021.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého posudku/znaleckého úkonu.



Príloha č. 1

Zadávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Číslo spisu (objednávky): Objednávka zo dňa 8.2.2021

Znalecký posudok

č.: 9/2021

vo veci výpočtu všeobecnej hodnoty vozidla
Kia Cee'd 1.4 CVVT EX, E.Č.: PN720BO

Počet strán (z toho príloh): 15 - 4

Počet odovzdaných vyhotovení: 2

1. Úvodná časť

1. **Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania:** Stanoviť všeobecnú hodnotu vozidla KIA Ceed, ev.č. PN720BO.
2. **Účel znaleckého posudku:** Odpredaj vozidla
3. **Dátum, ku ktorému je vypracovaný znalecký posudok:** 15.2.2021
4. **Podklady na vypracovanie znaleckého posudku:**
 OEV II č. : SD 193301
 STK č. : 192 219 SKR
 EK č. : 586 869 SKO
 Inventárna karta + vyjadrenie k tech. stavu vozidla

2. Posudok

2.1 Identifikácia vozidla

Kategória vozidla:	4. Úžitkové vozidlá, špeciálne úžitkové vozidlá a ich modifikácie na podvozkoch uvedených vozidiel (kategória N)
Podkategória vozidla:	4.1 úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3500 kg
Značka a typ vozidla:	Kia Cee'd 1.4 CVVT EX
Výrobca:	Kia Motors Slovakia
Dátum prvej evidencie (rok výroby):	2008
Zdvihový objem valcov motora:	1396 cm ³
Maximálny výkon motora/otáčky:	77.2
Predpísané palivo:	benzín automobilový BA
Prevádzková hmotnosť:	1.287 kg
Celková hmotnosť:	1.880 kg
Dátum prvej evidencie v SR:	9.1.2008
Dátum prvého uvedenia do prevádzky:	9.1.2008
Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:	15.2.2021
Evidenčné číslo:	PN720BO
Držiteľ:	Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Počet držiteľov vozidla:	1
Farba vozidla:	modrá metalíza
Technický preukaz č.:	vydané len osvedčenie o evidencii
Osvedčenie OEV časť II:	SD 193301
Platnosť TK do:	6.12.2021
Platnosť emisnej kontroly do:	6.12.2021

Výrobné číslo:	podľa dokumentácie	na vozidle sa zistilo
Výrobné číslo vozidla	U5YFF24128L074883	totožné
Identifikačné číslo motora (typ)	G4FA-L RKAT	totožné

Počet najazdených km:

Podľa tachometra:	196832
Podľa záznamov držiteľa:	196832
Podľa odhadu znalca:	196832
Počet zohľadnených km:	196832

2.1.1 Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene

- a) podľa záznamov v TP: žiadne
 b) podľa dokladov držiteľa: žiadne doklady neboli znalcovi predložené
 c) podľa oznámenia držiteľa: celkové opotrebenie, problém s EK, stav vozidla adekvátny veku a počtu km.

2.1.2 Výbava vozidlaSériová:

ABS s rozdeľovačom brzdného tlaku EBD, Aktívne opierky hláv predných sedadiel, Alarm, Bočné airbagy predných sedadiel, Centrálne zamykanie, Delené / sklopné zadné sedadlá 60:40, Detské poistky zámkov dverí, Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania, Dojazdové rezervné koleso, Dvojité dno batožinového priestoru s odkladacím priestorom, Elektrické otváranie predných okien s ochranou proti privretiu, Elektrické otváranie zadných okien (s ochranou proti privretiu), Elektricky ovládané / vyhrievané spätné zrkadlá, Hlavové airbagy, IN-KEY imobilizér, Klimatizácia - manuálna, Kotúčové brzdy na všetkých kolesách, Kozmetické zrkadlo na slnečnej clone vodiča/spolujazdca, kožou potiahnutý volant a hlavica radiacej páky, Osvetlenie batožinového priestoru, Otáčkomer, digitálne hodiny, ukazovateľ vonkajšej teploty, Palubný počítač, Posilňovač riadenia, poťahy sedadiel - látka, Predná Laktová opierka s odkladacím priestorom, Predné airbagy (airbag spolujazdca vypínateľný), Predné svetlomety do hmly, Pyrotechnické predpínače bezpečnostných pásov, Rádio CD, MP3 s ovládaním pri volante 6 repro. USB a AUX pripojenie, Sieť v batožinovom priestore, Signalizácia otvorených dverí a rozsvietených svetiel, Stierač a ostrekovač zadného okna, Svetlomety s funkciou 'Escort' (zhasínanie svetlometov s oneskorením), Tónované izotermické sklá, Tretie brzdové svetlo, ukazovateľ vonkajšej teploty, vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí vo farbe karosérie, výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s bedrovou opierkou, výškovo / pozdĺžne nastaviteľný volant

2.1.3 Technický stav skupín vozidla**Obhliadka vozidla**

Technický stav bol zistený	: obhliadkou
dátum a miesto obhliadky	: 15.2.2021 v Piešťanoch
pri obhliadke prítomný	: zástupca držiteľa
skúšobná jazda vykonaná	: v Piešťanoch cca 1 km
vozidlo riadil	: Ing. Vojtech Svetlík
stav vozovky	: suchá
stabilita v priam. smere	: úmerná
stabilita v zákrute	: úmerná
stabilita pri brzdení	: ťahá vpravo

Z dôvodu, že vozidlo i keď je zaradené v OEV ako úžitkové vozidlo Kategórie N 1 s celkovou hmotnosťou do 3.500 kg, pričom však svojim technickým prevedením minimálne

na 95% zodpovedá vozidlám kategórie M (Osobné motorové vozidlá, dodávkové vozidlá, mikrobuses a ich modifikácie so zdvihovým objemom valcov motora $1100 < V \leq 1600 \text{ cm}^3$) pre rozdelenie do skupín ako i výpočtu základnej amortizácie bude pre daný typ vozidla použité rozdelenie pre kategóriu M a náležitý zdvihový objem valcov vrátane parametrov na výpočet koeficientu predajnosti KP.

Motor + spojka

- štart motora	:obťažný
- voľnobeh	:nepravidelný
- chod v otáčkach	:úmerný
- hlučnosť	:zvýšená - poškodený výfukový systém
- výkon motora	:úmerný
- olej v mazacom systéme	:v norme
- únik oleja	:lokálne úniky oleja v spojoch
- chladiaci systém	:funkčný, úmerný
- el. príslušenstvo a zapalovanie	:funkčné, úmerné
- palivový systém	:funkčný, úmerný
- výfukové potrubie a tlmiče výfuku	: funkčné, úmerné
-iné príp. poškodenie	:veľmi znečistený

Spojka:

- vôľa pedálu spojky	:zvýšená
- chod pedálu spojky	:úmerný
- rozbeh vozidla	:plynulý
- hlučnosť	:úmerná
- ovládacie ústrojenstvo	:úmerne opotrebované
- iné príp. poškodenie	:nezistené

Zhodnotenie tech. stavu motora a spojky:

- o 25% horší ako stav úmerný k dobe prevádzky a počtu ubehnutých km:

Technický stav skupiny TSS: 11,25 %

Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy

- hlučnosť	:zvýšená
- tesnosť	:lokálne úniky oleja v spojoch
- radenie prevod. stupňov	:funkčné, opotrebované
- radiaci mechanizmus	:opotrebovaný
- iné príp. poškodenie	:nezistené

Rozvodovka:

- hlučnosť	:zvýšená
- tesnosť	: lokálne úniky oleja
- kĺby	:s úmernou vôľou
- polo osy	:funkčné, úmerne opotrebované
- drážkovanie	:úmerne opotrebované
- manžety	:poškodené
- iné príp. poškodenie	:nezistené

Zhodnotenie tech. stavu prevodovky :

- o 10% horší ako stav úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených km.

Technický stav skupiny TSS: 13,0 %

Zadná náprava

- ložiská kolies - vôľa	:úmerná
- hlučnosť	:zvýšené
- perovanie, tlmiče	:nepoškodené, úmerné
- teleso nápravy	:s úmernou vôľou - s koróziou
- ramená	:úmerne opotrebované - s koróziou
- stabilizátor	:s úmernou vôľou
- vôle v uložení	:nezistené
- brzdové kotúče	:opotrebované
- brzdové obloženie	:opotrebované
- brzdové valce	:funkčné, úmerné
- disky kolies	:nedeformované s koróziou
- iné príp. poškodenie	:nezistené

Zhodnotenie tech. stavu zadnej nápravy:

. o 5% horší ako stav úmerný k dobe prevádzky a počtu najjazdených km

Technický stav skupiny TSS: 14.25 %

Predná náprava + riadenie

- ložiská kolies - vôľa	:nezvýšená
- hlučnosť	:úmerná
- guľové čapy	:so zvýšenou vôľou
- zvislé čapy	:s úmernou vôľou
- nápravnica, most, závesné ramená	:nedeformované s koróziou
- uloženie mostu, nápravnice, závesných ramien	:úmerné, s koróziou
- prevodka riadenia	:s úmernou vôľou
- mechanizmus riadenia	:opotrebovaný
- stĺpik riadenia	:úmerne opotrebovaný
- pérovanie, tlmiče	:opotrebované
- disky kolies	:nedeformované, s koróziou
- brzdové kotúče	:nadmerne opotrebované
- brzdové obloženie	:opotrebované
- brzdové valce	:funkčné, úmerné
- iné príp. poškodenie	:pri brzdení ťahá vpravo

Zhodnotenie tech. stavu prednej nápravy a mechanizmu riadenia:

. o 15% horší ako stav úmerný k dobe prevádzky a počtu najjazdených km

Technický stav skupiny TSS: 12.75 %

Skriňa karosérie

- lak	:v prednej časti narušený
- blatníky:	
- ľ.p.	:bez deformácii s koróziou
- p.p.	:bez deformácii s koróziou
- ľ.z.	:bez deformácii s koróziou
- p.z.	:deformovaný s koróziou
- podbehy kolies:	
- ľ.p.	:bez deformácii s koróziou
- p.p.	:bez deformácii s koróziou
- ľ.z.	:bez deformácii s koróziou

- p.z. :bez deformácii s koróziou
 - prahy dvier:
 - ľ. :bez deformácii s koróziou
 - p. :bez deformácii a korózie
 - predná stena :bez deformácii a korózie
 - zadná stena :bez deformácii a korózie
 - strecha :bez deformácii a korózie
 - stĺpiky strechy :bez deformácii a korózie
 - dvere:
 - ľ.p. :bez deformácii s koróziou
 - p.p. :bez deformácii s koróziou
 - ľ.z. :deformované s koróziou
 - p.z. :bez deformácii s koróziou
 - stĺpiky dvier :bez deformácii a korózie
 - veko batožinového priestoru/zadné dvere: bez deformácii s koróziou
 - veko motorového priestoru :bez deformácii a korózie
 - podlaha
 - zvnútra :bez deformácii s koróziou
 - zospodu :bez deformácii s koróziou
 - podlaha batožinového/nákladného priestoru: bez deformácii s koróziou
 - nosníky motora :bez deformácii a korózie
 - kotevné úchytky tlmičov pérovania: bez deformácii a korózie
 - nosníky prednej nápravy :bez deformácii s koróziou
 - nosníky zadnej nápravy :bez deformácii s koróziou
 - výstuhy karosérie :bez deformácii s koróziou
 - kotevné úchytky sedadiel :s úmernou vôľou
 - kotevné úchytky bezpečnostných pásov: bez deformácii a korózie
 - iné príp. poškodenie :nezistené
- Zhodnotenie tech. stavu skrine karosérie:
- o 25% horší ako stav úmerný k dobe prevádzky a počtu najazdených km.
- Technický stav skupiny TSS: 11,25 %

Výbava karosérie

- prístrojová doska :funkčná, úmerná
- volant :funkčný, úmerný
- el. prepínače :funkčné, opotrebované
- meracie a kontrolné prístroje: funkčné, úmerné
- proti slnečné clony :funkčné, znečistené
- stierače :funkčné, vadné stier. gumičky
- ostrekovače pred. skla :funkčné, úmerné
- kúrenie, vetranie, klim :nefunkčné
- zpätné zrkadlá :kompletné
- akumulátor :funkčný, úmerný
- hlavné svetlomety :funkčné, úmerné
- smerové svetlomety :funkčné, úmerné
- vnútorné osvetlenie :funkčné, úmerné
- zadné svetlá :funkčné, úmerné
- čalúnenie karosérie:
 - strecha :znečistené

- boky :znečistené
 - čalúnenie dverí :znečistené
 - mechanizmy otvárania dverí:na funkčný, opotrebovaný
 - zámky a kľučky dverí :funkčné, opotrebované
 - koberce podlahy :znečistené
 - sedadlá :nepoškodené, znečistené
 - mechanizmus sťahovania okien: funkčný, úmerný
 - dojazdové koleso :disk nedeformovaný s koróziou, HANKOOK S440
 - elektrická inštalácia :funkčná, úmerná
 - ozdobné lišty karosérie :úmerne opotrebované
 - predný nárazník :nepoškodený
 - zadný nárazník :nepoškodený v ľavom rohu
 - zasklenie :poškodené čelné sklo
 - iné príp. poškodenie :interiér výrazne znečistený
- Zhodnotenie tech. stavu príslušenstva a výbavy karosérie:
- o 30% horší ako stav úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených km
- Technický stav skupiny TSS: 10,50 %

Pneumatiky

Názov	Výrobca	Rozmer	Tech.stav
Ľavé predné	KORMORAN SnoWPro	185/65 R15	25.00 %
Pravé predné	KORMORAN SnoWPro	185/65 R15	25.00 %
Ľavé zadné	KORMORAN SnoWPro	185/65 R15	20.00 %
Pravé zadné	KORMORAN SnoWPro	185/65 R15	20.00 %


Technický stav skupiny TSS: 22.50 %

2.2 Výpočet základnej amortizácie

Doba prevádzky (mesiace):	157.20
Predpokladaný ročný jazdný výkon:	13500
Koeficient najazdených kilometrov:	0.500

Kategória: 3.3

3. Osobné motorové vozidlá, dodávkové vozidlá, mikrobuses a ich modifikácie (kategória M), vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora $1100 < V \leq 1600 \text{ cm}^3$



Ak VTSV=100%, celková základná amortizácia vozidla

$$ZA = (100 - ZAV) \cdot \frac{k_{AM}}{100} + ZAV \quad [\%]$$

3 Výpočet technického stavu vozidla TSV

Tabuľky výpočtu RKM a KAM

Skupina	PSKM [km]	PRKM [km]	RKM [km]	KAM [%]	Dátum uvedenia	ZAV [%]	ZA [%]
Vozidlo	196832	162000	34832	17.42	9.1.2008	85.00	85.00

Skupina	PSKM [km]	PRKM [km]	RKM [km]	KAM [%]	Dátum uvedenia	ZAV [%]	ZA [%]
Motor + spojka	196832	176850	19982	9.99	9.1.2008	85.00	85.00
Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy	196832	176850	19982	9.99	9.1.2008	85.00	85.00
Zadná náprava	196832	176850	19982	9.99	9.1.2008	85.00	85.00
Predná náprava + riadenie	196832	176850	19982	9.99	9.1.2008	85.00	85.00
Skriňa karosérie	196832	176850	19982	9.99	9.1.2008	85.00	85.00
Výbava karosérie	196832	176850	19982	9.99	9.1.2008	85.00	85.00
Pneumatiky	---	---	---	---	---	---	---

Tabuľka výpočtu technického stavu vozidla

Skupina	PDS[%]	VTSS[%]	ZA[%]	ZP[%]	TSS[%]	PTSS[%]
Motor + spojka	20.00	100	85.00	-25.00	11.25	2.25
Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy	10.00	100	85.00	-10.00	13.50	1.35
Zadná náprava	4.00	100	85.00	-5.00	14.25	0.57
Predná náprava + riadenie	11.00	100	85.00	-15.00	12.75	1.40
Skriňa karosérie	22.00	100	85.00	-25.00	11.25	2.48
Výbava karosérie	30.00	100	85.00	-30.00	10.50	3.15
Pneumatiky	3.00	---	---	---	22.50 *	0.68
Spolu	100.00	---	---	---	---	11.87

* Hodnota zadaná priamo.

Technický stav vozidla: **11.87%**

Ku dňu: 15.2.2021

Technický stav vozidla

$$TSV = \sum_{i=1}^n PTSS_i \quad [\%]$$

2.4 Výpočet technickej hodnoty mimoriadnej výbavy

Spolu THMVi: = 0 €

2.5 Stanovenie východiskovej hodnoty vozidla VHV

Východisková hodnota vozidla bez DPH: 13 960,83 €

Východisková hodnota vozidla s DPH: 16 753,00 €

Zdroj databáza AutoTax – Príloha č.3.

Výpočet technickej hodnoty vozidla - TH

počet technickej hodnoty vozidla.

$$TH = \frac{TSV \cdot VHV}{100} + TH_{MV} \text{ [€]}$$

technická hodnota vozidla: TH = 1 989,00 €

dňa: 15.2.2021

Určenie koeficientu predajnosti - KP

eficient platnosti TK	K1 = 1,0000
eficient poškodenia vozidla haváriou	K2 = 1,0000
eficient počtu držiteľov	K3 = 1,0000
eficient spôsobu prevádzky vozidla	K4 = 0,9400
eficient dopytu trhu	K5 = 0,3600
eficient predajnosti vozidla:	KP = 0,3384

Koeficient zohľadňujúci predajnosť daného typu vozidla, pre konkrétnu lokalitu, počet jazdených km a skutkový technický stav.

Vozidlo ako celok vykazuje také opotrebovanie, že na ďalšiu prevádzku je nutné konať komplexnú celkovú opravu, čo sa javí vzhľadom na vek vozidla a predpokladané náklady na opravu za nerentabilné

Príloha č.4

slo tabuľky: 1		Tabuľka 1						Váha: 1.00		
zorka	VHV	Hodnota výbavy	VHV korekcia	Začiatok prevádzky	PKM	TS	TS korekcia	Predajná cena	Korekcia	K5
zorka 1	16 753,00 €	0,00 €	1.20	1.4.2009	149499	34.06	2.10	2 700,00 €	0.80	0.32
zorka 2	16 753,00 €	0,00 €	1.20	1.2.2009	172000	28.50	1.90	2 800,00 €	0.80	0.39
zorka 3	16 753,00 €	0,00 €	1.20	1.3.2009	175400	28.50	1.90	2 990,00 €	0.80	0.42
zorka 4	16 753,00 €	0,00 €	1.20	1.11.2008	128000	38.61	2.20	2 990,00 €	0.80	0.31
5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.36

výsledný koeficient dopytu trhu: 0.36

stanovenie koeficientu predajnosti

$$K_p = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \text{ [-]}$$

1.8 Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla - VŠH

VHV[€] s DPH:	16 753,00 €
TH[€] s DPH:	1 989,00 €
Kp[-]	0,3384 [-]
VŠH[€] bez DPH	560,83 €
VŠH[€] s DPH	673,00 €

Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla

$$VŠH = TH \cdot K_p \text{ [€]}$$

Všeobecná hodnota vozidla bez DPH: 560,83 €

Všeobecná hodnota vozidla s DPH: 673,00 €